

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ.

Исходя из результатов проведенного обследования, можно сделать следующие выводы:

Лифтовое оборудование рекомендуется к замене, как находящееся в эксплуатации более 25 лет, морально устаревшее и имеющее признаки сильного механического износа. Ремонту данное оборудование не подлежит в связи с нецелесообразностью и нерентабельностью такого ремонта.

На основании данных, полученных в результате осмотра установлено, что общее техническое состояние несущих и ограждающих конструкций лифтовых шахт - работоспособное. Допускается дальнейшая эксплуатация строительных конструкций лифтовых шахт и машинных помещений здания при условии приведения конструкции шахты лифта и МП в соответствии с требованиями норм и правил.

При замене лифтового оборудования провести ремонт шахт и машинных помещений согласно ведомости дефектов.

